

検査報告書

No.微G:2341191-1
2023年08月18日

株式会社カイコーポレーション 御中

イカリ消毒株式会社
LC環境検査センター
微生物検査部
千葉県習志野市茜5-1-12番3号

検査品受付日	2023年08月09日
検査終了日	2023年08月17日
検査区分	付着菌検査
受付担当者	(株)イカリストリファーム

検査責任者 吉浪 誠

2023年08月09日、御依頼頂きました検査の結果につきまして、下記のとおり御報告申し上げます。

検査ポイント	一般細菌	
① キッチン床下 汚水排水後	NC (0)	
② ユニットバス 汚水なし	NC (0)	
③ リビング床下 汚水排水後	NC (0)	
④ リビング床下 汚水排水後 水洗浄 5分後	NC (0)	
⑤ リビング床下 汚水排水後 グランバイオプロ10倍噴霧 5分後	NC (0)	
⑥ リビング床下 汚水排水後 ハイプロックス(加速化過酸化水素) 36倍噴霧 5分後	NC (0)	
⑦ リビング床下 汚水排水後 アースMA-T噴霧 5分後	NC (0)	
<以下余白>		
<培地種類> スタンプ <培養条件> 一般細菌:SCDLP寒天培地【30～35℃・5日間】 <特記事項> 検査結果の数値は、25cm ² あたりの菌数を示します。 ()内の数値は、カビ数を表しています。 「NC」はコロニー数250個以上を表します。		
<備考>		

検査報告書

No.微G:2341191-1
2023年08月18日

株式会社カイコーポレーション 御中

イカリ消毒株式会社
LC環境検査センター
微生物検査部
千葉県習志野市茜5-1-14番3号


検査品受付日	2023年08月09日
検査終了日	2023年08月17日
検査区分	付着菌検査
受付担当者	(株)イカリストリファーム

検査責任者 吉浪 誠


2023年08月09日、御依頼頂きました検査の結果につきまして、下記のとおり御報告申し上げます。

検査ポイント	一般細菌	
① キッチン床下 汚水排水後	NC (0)	
② ユニットバス 汚水なし	NC (0)	
③ リビング床下 汚水排水後	NC (0)	
④ リビング床下 汚水排水後 水洗浄 5分後	NC (0)	
⑤ リビング床下 汚水排水後 グランバイオプロ10倍噴霧 5分後	NC (0)	
⑥ リビング床下 汚水排水後 ハイブックス(加速化過酸化水素) 36倍噴霧 5分後	NC (0)	
⑦ リビング床下 汚水排水後 アースMA-T噴霧 5分後	NC (0)	
<以下余白>		
<培地種類> スタンプ <培養条件> 一般細菌:SCDLP寒天培地【30～35℃・5日間】 <特記事項> 検査結果の数値は、25cm²あたりの菌数を示します。 ()内の数値は、カビ数を表しています。 「NC」はコロニー数250個以上を表します。 <備考>		

No.微G:2341191-2
2023年08月18日




上段:①②③
下段:④⑤⑥




⑦

No.微G:2341191-2
2023年08月18日



上段:①②③
下段:④⑤⑥



⑦